









# Opis portów dla fabrycznej konfiguracji i sposób podłączenie dla Sterboxa WPTC48T


Bez zwory

Zwora na Z1



cd.

cd.



Żarówki są tu pokazane tylko jako przykład. To może być dowolne urządzenie lub sterowanie innymi elementami.  
Zasilanie również nie musi być wspólne dla wszystkich wyjść przekaźnikowych.